

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО г. МЕГИОНУ

АКТ
проверки готовности бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»
к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»
(полное наименование БУ)

от «25» августа 2022 года

Юридический адрес:

ул. А.М. Кузьмина, дом 40, г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628680

Фактический адрес:

ул. Кузьмина, дом 40, г. Мегион (арендуемое здание);

ул. Строителей, дом 22, пгт. Высокий, г. Мегион;

ул. Строителей, дом 23, пгт. Высокий, г. Мегион;

ул. Ленина, дом 63 1А, пгт. Высокий, г. Мегион;

проспект Победы, дом 9/3, г. Мегион;

Телефон № 8 (34643) 4-32-80

Фамилия, имя, отчество руководителя: Вахидова Олеся Анатольевна – директор

Во исполнение приказа Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2022г. № 896-р «О подготовке учреждений подведомственных Делсоцразвития Югры к отопительному сезону 2022-2023 годов», приказа Управления социальной защиты населения по г. Мегиону от 10.03.2022г. №124-о «Об утверждении плана проведения проверок БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» 2022год»
(основание для проверки)

проведена проверка:

главный специалист отдела реализации социальных программ Управления социальной защиты населения по г. Мегиону Э.А. Кадралиева

По результатам проверки установлено следующее:

I. Управленческая деятельность по теме «Организация планово предупредительного ремонта зданий и сооружений».

1. Наличие документов:

1.1. Технические паспорта на здания (сооружения) *(пересматривается в БТИ один раз в 5 лет)* имеются в наличии:

По адресам ул. Кузьмина, дом 40, г. Мегион, ул. Строителей, дом 22, пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 23, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63 1А, пгт. Высокий, технические

паспорта получены в 2019 году, по адресу проспект Победы, дом 9/3, технический паспорт оформлен в 2021 году;

1.1.1. ул. Строителей, дом 22, инвентарный номер 71:133:002:010957270, кадастровый номер 86:19:000000:0000:71:133:002:010957270;

1.1.2. ул. Строителей, дом 23, инвентарный номер 71:133:001:004952320, кадастровый номер 86:19:000000:0000:71:133:001:004952320;

1.1.3. ул. Ленина, дом 63, корпус 1 А, часть здания хозяйственного блока, инвентарный номер 71:133:002:000000420:0400:21001, кадастровый номер 86:19:000000:000:71:133:002:000000420:0400:21001;

1.1.4. проспект Победы, дом 9/3, кадастровый номер 86:19:0010403:2480/86:19:0010403:2481;

1.2. Журнал технической эксплуатации здания (сооружения) БУ (ведется на каждое здание и сооружение).

Технические журналы по эксплуатации зданий и сооружений учреждения в структурных подразделениях ведутся под идентификационным номером СМК-У-Ж-СТД - 2.34, форма журнала утверждена приказом учреждения от 11.01.2016 № 18-0 «Об утверждении форм записей учреждения». В учреждении назначены ответственные за техническую эксплуатацию зданий и сооружений учреждения, за ведение технических журналов по эксплуатации здания и сооружения учреждения по установленной форме (приказ учреждения от 09.08.2022 № 380-о «О назначении лиц, ответственных за техническую эксплуатацию зданий и сооружений учреждения»).

Имеются технические журналы по эксплуатации зданий и сооружений на следующие объекты учреждения:

– ул. Строителей, дом 22, пгт. Высокий, г. Мегион – журнал начат 11.01.2016, последний технический осмотр проведен 02.08.2022, о чем имеется запись в журнале;

– ул. Строителей, дом 23, пгт. Высокий, г. Мегион – журнал начат 11.01.2016, последний технический осмотр проведен 02.08.2022, о чем имеется запись в журнале;

– ул. Ленина, дом 63, пгт. Высокий, г. Мегион (здание гаража) - журнал начат 11.01.2016, последний технический осмотр проведен 02.08.2022, о чем имеется запись в журнале;

– ул. Ленина, дом 63, пгт. Высокий, г. Мегион (часть здания хозяйственного блока) - журнал начат 11.01.2016, последний технический осмотр проведен 02.08.2022, о чем имеется запись в журнале;

- проспект Победы, дом 9/3, г. Мегион – журнал начат 24.12.2020, последний технический осмотр проведен 08.08.2022, о чем имеется запись в журнале.

1.3. Акты общего технического осмотра зданий и сооружений БУ (оформляются 2 раза в год: весной и осенью).

1.4. В соответствии с приказом учреждения от 15.08.2022 № 383-о «Об организации работы технической комиссии по проверке и приемке зданий и сооружений учреждения» проведен технический осмотр объектов учреждения по адресам:

– ул. Ленина, дом 63, пгт. Высокий, г. Мегион (хозяйственный блок) – имеются акты от 23.05.2022 и 15.08.2022, объект может использоваться по назначению;

– ул. Строителей, дом 22, пгт. Высокий, г. Мегион – имеются акты от 23.05.2022 и 15.08.2022, объект может использоваться по назначению;

– ул. Строителей, дом 23, пгт. Высокий, г. Мегион – имеются акты от 23.05.2022 и 15.08.2022, объект может использоваться по назначению.

– Проспект Победы, дом 9/3, г. Мегион – имеются акты от 23.05.2022 и 15.08.2022, объект может использоваться по назначению.

II. Проведение качественного и своевременного ремонта:

2.1. Ремонтные работы: Текущий ремонт пгт.Высокий ул. Строителей, дом 23(холл, коридор1-2эт.).

2.2. Качество ремонтных работ:

- капитальных *нет*
- текущих *хорошее*

III. Состояние земельного участка, закрепленного за БУ:

3.1. Площадь участка (ов):

- ул. Строителей, дом 22, пгт. Высокий, г. Мегион – 1274 кв. м; (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок) от 07.06.2018);
- ул. Строителей, дом 23, пгт. Высокий, г. Мегион – 1570 кв. м; (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок) от 16.05.2018);
- ул. Ленина, дом 63, пгт. Высокий, г. Мегион – 2216 кв. м; (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок) от 07.06.2018);
- проспект Победы, дом 9/3, г. Мегион – 347,7 кв. м; (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости)

3.2. Состояние прилегающей непосредственно к зданию территории, в том числе подъездных автомобильных дорог.

Территория учреждения находится в удовлетворительном состоянии, обеспечен беспрепятственный подъезд пожарных машин к зданиям.

3.3. Наличие освещения на территории БУ. Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение. Наружные светильники установлены над входными группами и по периметру территории.

3.4. Состояние ограждения территории БУ удовлетворительное.

3.5. Отсутствие в зимнее время на карнизах крыш и водостоках сосулек, нависающего льда и снега. На зимний период 2021-2022 были заключены контракты с ООО «СТК Начало»

3.6. Содержание территории БУ удовлетворительное.

IV. Общее санитарное состояние учреждения.

4.1. Санитарное состояние учреждения соответствует СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений»;

4.2. Температурный режим в помещениях с пребыванием получателей социальных услуг соблюдается, все помещения оснащены термометрами. Журналы учета температурного режима ведутся во всех отделениях ежедневно:

- отделение социальной реабилитации и абилитации (сектор реабилитации инвалидов трудоспособного возраста, сектор дневного пребывания, «Университет третьего возраста»), подготовка к сопровождаемому (самостоятельному) проживанию инвалидов, ответственный за наблюдение температурного режима в помещениях и ведение журнала ассистент по оказанию технической помощи (СМК-СП- Ж-СТД-3.8);
- отделение социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями, в том числе («Служба домашнего визитирования», подготовка к сопровождаемому (самостоятельному) проживанию), ответственный за наблюдение температурного режима в помещениях и ведение журнала ассистент по оказанию технической помощи (СМК-СП-Ж-СТД-3.26);
- отделение для несовершеннолетних «Социальный приют», ответственный за наблюдение температурного режима в помещениях и ведение журнала дежурный воспитатель, дежурный ассистент по оказанию технической помощи (СМК-СП-Ж-СТД-3.23).

Все журналы прошиты, пронумерованы, скреплены печатью учреждения;

- 4.3. Во всех помещениях проводятся текущие и генеральные уборки, согласно графикам;
- 4.4. В туалетных комнатах всегда в наличие туалетная бумага, одноразовые полотенца, жидкое туалетное мыло, диспенсер с кожным антисептиком;
- 4.5. В учреждении имеются в достаточном количестве рециркуляторы воздуха, что соответствует «Р 3,5.1904.3.5. Дезинфектологии. Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях. Руководство» (утв. Главным государственным санитарным врачом). В холлах, игровых комнатах установлены передвижные рециркуляторы, в кабинетах, спальнях установлены стационарные рециркуляторы. Часы работы рециркуляторов отмечаются в журналах ежедневно, ответственные лица за ведением журналов назначены медицинские работники;
- 4.6. Средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, защитные экраны), дезинфицирующие средства, кожные антисептики имеются в количестве, установленном в СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19)
- 4.7. Тип освещения в учреждении, обеспечены ли помещения освещением по норме. Освещение в учреждении естественное (через оконные проемы) и искусственное (люминесцентные и энергосберегающие лампы), организовано во всех помещениях. Заключен контракт от 30.12.2021 № 147 на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту электротехнического оборудования и электрических сетей бензинового генератора FUBAC BS 5500(5500Вт) с ООО «Армада-Групп».

- 4.8. Состояние центральной вентиляции, возможности для воздухообмена в учреждении. На объектах проветривание осуществляется естественным образом, т.е. воздухообмен в помещениях осуществляется через форточки в оконных проемах.
Ул. Строителей, дом 22, пгт. Высокий, г. Мегион;
Ул. Строителей, дом 23, пгт. Высокий, г. Мегион;
Ул. Проспект Победы, дом 9/3, г. Мегион.

- 4.9. Обеспеченность утепления оконных и дверных проемов, чердачных и подвальных помещений. В соответствии с планом мероприятий по подготовке учреждения к осенне-зимнему периоду, утвержденному приказом учреждения от 18.05.2022г № 231-о «Об утверждении плана мероприятий по подготовке учреждения к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов». 15.08.2022 проведен общий технический осмотр зданий. По результатам осмотра было выявлено следующее:
-пгт.Высокий Строителей, дом 22,23-откосы оконные требуется отделка штукатуркой, облицовка оконных откосов в наружных стенах с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (имеется дефектная ведомость и локально-сметный расчет от 03.06.2022г).
Утепление дверных проемов не требуется, установленные стеклопакеты из ПВХ соответствуют современным требованиям стандарта. Здания в кирпичном исполнении.

V. Общие требования электробезопасности.

- 5.1.Наличие ответственного лица за электрохозяйство. Заключен контракт от 30.12.2021 № 147 на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту электротехнического оборудования и электрических сетей, бензинового генератора FUBAC BS 5500(5500Вт) с ООО «Армада-Групп». Приказом ООО «Армада-Групп ответственным лицом назначен генеральный директор В.В Госедло. Обслуживающей организацией 18.08.2022 проведены проверки систем электрических, световых приборов и электропроводов, по результатам проверок составлены акты. Системы электрических, световых приборов и электропроводов работоспособны.
- 5.2.Наличие протоколов проверки сопротивления изоляции электросети и заземления

оборудования. В соответствии техническим заданием на оказание услуг по испытанию и измерению электрооборудования, электроустановок, электрических сетей и заземляющих устройств на объектах учреждения по адресам:

-ул. Строителей, дом 22. пгт. Высокий, г. Мегион;

-ул. Строителей, дом 23. пгт. Высокий, г. Мегион;

Заключение по результатам измерений и испытаний от 10.11.2020г - соответствуют нормам и Правилам устройства электроустановок.

- проспект Победы, дом 9/3, г. Мегион, сопротивления изоляции электросети и заземления
Заключение по результатам измерений и испытаний от 10.09.2021г - соответствуют нормам НТД. Годна к эксплуатации.

5.3.Состояние электрощитовых комнат. На момент проверки электрощитовые комнаты находятся в удовлетворительном состоянии.

5.4. Состояние электрических щитов удовлетворительное.

5.5.Состояние электросети удовлетворительное.

5.6. Отсутствие самодельных электроустройств: на момент проверки при визуальном осмотре самодельные электроустройства отсутствуют.

5.7. Реализация плана мероприятий по энергоэффективности, энергосбережению.

В учреждении имеется программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, постоянно проводится разъяснительная работа по экономии электроэнергии, экономии тепла и воды на аппаратных совещаниях при директоре учреждения, заведующие СП проводят с работниками отделений технические учебы с отметкой в журнале установленной формы, с получателями социальных услуг в форме бесед и лекций. Учреждением приобретены плакаты по экономии электроэнергии, экономии тепла и воды. На информационных стендах размещены памятки по экономии электроэнергии, экономии тепла и воды. Ведётся постоянный контроль за использованием бытовых электрических обогревателей для отопления помещений. Ежеквартально составляется акт проверки исправности и работоспособности электропроводов, электрических и световых приборов (последние акты от 18.08.2022г).

В учреждении имеются 8 счетчиков учета тепловой энергии, 11 счетчиков холодного водоснабжения, и 4 счетчика горячего водоснабжения паспорта хранятся в приемной в сейфе.

Осветительные системы частично оснащены светодиодными светильниками и энергосберегающими лампами накаливания.

VI. Общие требования пожарной безопасности.

6.1. Наличие приказа руководителя БУ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность: приказ от 16.11.2021 № 686-о «Об организации работы».

6.2. Наличие плана проведения тренировки по эвакуации людей при пожаре. Практические занятия по эвакуации получателей социальных услуг и работников в случае возникновения пожара на объектах учреждения проводятся в соответствии с планом проведения практических тренировок по действиям при получении сигналов «Пожар» на объектах БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» на 2022 год, утвержденным 16.03.2022.

6.3. Наличие и своевременность ведения журнала регистрации противопожарного инструктажа. Журналы учета инструктажей по пожарной безопасности (СМК-У-Ж-СТД-2.46) имеются, ведутся своевременно, в соответствии с планом мероприятий по противопожарной безопасности в учреждении на 2022 год проведены противопожарные инструктажи с работниками и получателями социальных услуг 10.03.2022; внеплановые противопожарные инструктажи – 21.04.2022, 11.08.2022; проведение очередного повторного противопожарного инструктажа запланировано на 10.09.2022.

6.4. Наличие и своевременность ведения журнала учета первичных средств пожаротушения. Журналы учета первичных средств пожаротушения имеются на всех объектах, заполняются ежеквартально.

6.5. Наличие актов технического обслуживания и проверки внутренних пожарных кранов (оформляется один раз в 6 месяцев) проспект Победы, дом 9/3, г. Мегион, (проверка и испытание внутренних противопожарных кранов и рукавов) ООО «Компания «АТЭК-СБ», акт № 35, 38 от 05.05.2022 г., контракт № 141 от 27.12.2021г.

6.6. Наличие актов проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации (оформляется один раз в год). Обслуживающей организацией ООО «ЭЛСИ-Безопасность» составлены акты от 19.08.2021. и ИП С.А. Готов составленные акты от 22.08.2022г.по объектам:

- ул. Строителей, дом 22, пгт. Высокий, г. Мегион;
- ул. Строителей, дом 23, пгт. Высокий, г. Мегион;
- проспект Победы, дом 9/3, г. Мегион.

6.7. В БУ «Мегионский комплексный центр обслуживания населения» имеется инструкция «О мерах пожарной безопасности», утвержденной 15.02.2021 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

6.8. Общее состояние пожарной безопасности в зданиях и помещениях, на рабочих местах удовлетворительное.

6.9. Наличие и соответствие установленным требованиям планов эвакуации по этажам, указателей аварийных выходов на случай возникновения пожара. Планы эвакуации имеются в наличии по объектам:

- ул. Кузьмина, дом 40, г. Мегион – 2 плана;
- ул. Строителей, дом 22, пгт. Высокий, г. Мегион – 1 план;
- ул. Строителей, дом 23, пгт. Высокий, г. Мегион – 2 плана;
- проспект Победы, дом 9/3, г. Мегион – 2 плана.

Указатели аварийных выходов на случай возникновения пожара имеются.

6.10. Наличие средств и принятые в учреждении сигналы оповещения людей о пожаре:

- ул. Кузьмина, дом 40, г. Мегион – звуковое;
- ул. Строителей, дом 22, пгт. Высокий, г. Мегион – звуковое;
- ул. Строителей, дом 23, пгт. Высокий, г. Мегион – звуковое, речевое;
- проспект Победы, дом 9/3, г. Мегион – звуковое, речевое.

6.11. Наличие, исправность и своевременность испытаний систем противопожарной сигнализации (автоматики) и противопожарного водоснабжения, наличие средств пожаротушения.

Проверка работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации проведена в соответствии с контрактом ООО «ЭЛСИ-Безопасность» на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре от 13.12.2021 № 122, с записями в эксплуатационных журналах систем пожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации .

Первичные средства пожаротушения (огнетушители) имеются, находятся в исправном состоянии:

- ул. Кузьмина, дом 40, г. Мегион – 13;

- ул. Строителей, дом 22, пгт. Высокий, г. Мегион – 4;
- ул. Строителей, дом 23, пгт. Высокий, г. Мегион – 8;
- ул. Ленина, 63, здание гаража, пгт. Высокий, г. Мегион – 1;
- ул. Ленина, 63 (прачечная), пгт. Высокий, г. Мегион – 1;
- проспект Победы, дом 9/3, г. Мегион – 7.

6.12. Состояние эвакуационных проходов, выходов, коридоров, тамбуров, лестниц удовлетворительное. Двери на путях эвакуации открываются свободно по направлению выхода из здания. Двери запасных эвакуационных выходов оборудованы легко открываемыми запорами, обеспечивающими открывание изнутри без ключа. Эвакуационные пути и выходы не загромождены. Подъездные пути и пешеходные дорожки к основным и подсобным помещениям учреждения свободны.

6.13. Состояние чердачных (подвальных) помещений удовлетворительное. На основании договора № 0387200013820000055 от 06.11.2020г. с ООО "СтройПожИнвест» проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций на объектах учреждения по адресам: г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, д.22, д.23. Согласно протоколам №1, №2, результаты испытаний считаются положительными. Следующая дата обработки ноябрь 2023 года.

6.14. Наличие аптечки по оказанию первой неотложной помощи в помещениях, где ее необходимость предусмотрена нормами, инструкцией по оказанию первой доврачебной помощи: аптечки имеются в помещениях с пребыванием получателей социальных услуг, сроки соблюдаются, инструкции имеются.

VII. Содержание теплопотребляющих установок и тепловых сетей.

7.1. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.), ее состояние. Отопительная система центральная, состояние удовлетворительное.

7.2. Наличие договора на теплоснабжение с теплоснабжающей организацией. Заключен контракт от 11.03.2022г. № 19Г, № 19Т, №19Х,19/В на отпуск тепловой энергии в горячей воде, питьевой воды, водоотведение (прием сточных вод) с МУП «Тепловодоканал». Срок действия до 31.12.2022г.

Наличие акта готовности к включению теплоснабжения объекта (оформляется комиссией ежегодно перед началом отопительного сезона). Акт проверки готовности к отопительному сезону в осенне-зимний период 2022-2023 годов подготовлен комиссией учреждения совместно с обслуживающей организацией ИП Сулаймонов Зафар Холович (акт от 24.08.2022г.).

7.3 Своевременность гидравлических испытаний (опрессовки) системы отопления. Проведены организационно-технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону обслуживающей организацией на основании контракта заключенным с ИП Сулаймонов З.Х. от 04.07.2022г. № 40 на оказание услуг по организационно – техническим мероприятиям по подготовке к отопительному сезону. Копия актов о выполнении организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону направлена ИП Сулаймонов Зафар Холович в МУП «Тепловодоканал».

VIII. Наличие и состояние:

8.1. Водоснабжения:

- ул. Кузьмина, дом 40, г. Мегион, имеется центральное холодное водоснабжение;
- проспект Победы, дом 9/3, г. Мегион, имеется центральное холодное и горячее водоснабжение;

- по адресам ул. Ленина, дом 63, (прачка) пгт. Высокий имеется центральное холодное водоснабжение, установлен водонагреватель;
- по адресам ул. Строителей, дом 22, дом 23 пгт. Высокий имеется центральное холодное водоснабжение, установлены водонагреватели.

Состояние удовлетворительное.

8.2. Состояние канализации удовлетворительное.

IX. Общее состояние зданий БУ (удовлетворительное, требующее текущего ремонта, требующее капитального ремонта, аварийное):

- ул. Строителей, дом 22, пгт. Высокий, г. Мегион, удовлетворительное;
- ул. Строителей, дом 23, пгт. Высокий, г. Мегион, удовлетворительное;
- ул. Ленина, дом 63, (прачечная) пгт. Высокий, г. Мегион, удовлетворительное;
- проспект Победы, дом 9/3, г. Мегион, удовлетворительное.

9.1. Состояние чердачных и подвальных помещений, обеспечение сохранности установленного в них инженерного оборудования. Состояние чердачных и подвальных помещений удовлетворительное.

9.2. Целостность фасада, отмостки, оконных проемов, водостоков по адресам ул. Строителей, дом 22, дом 23, пгт. Высокий, г. Мегион, Проспект Победы, дом 9/3, г. Мегион:

-фасад – удовлетворительно;

-отмостка-удовлетворительно;

-оконные проемы - требуется отделка откосов штукатуркой, облицовка оконных откосов в наружных стенах с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (имеется дефектная ведомость и локально-сметный расчет от 03.06.2022г), по адресам ул. Строителей, дом 22, дом 23, пгт. Высокий, г. Мегион;

-водостоки-удовлетворительно.

9.3. Состояние кровли, очистки от мусора, грязи, листвы. Состояние удовлетворительное.

X. Техническое состояние автотранспортных средств.

10.1. Наличие документов:

- паспорт транспортного средства (ТС) имеются в наличии;
- свидетельство о регистрации ТС имеются в наличии;
- страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС имеются;
- наличие технического осмотра имеются диагностические карты.

10.2. Состояние ТС (год выпуска, пробег, процент износа).

На балансе учреждения состоит 6 единиц автотранспортных средств:

- 1) Грузовой фургон PEUGEOT PARTNER, государственный номер Р174 ХН 86, год выпуска – 2011;
- 2) CITROEN BERLINGO государственный номер Р 829 ТТ 86, год выпуска – 2009;
- 3) ГАЗ 2705, государственный номер У 985 УВ 86, год выпуска – 2007(передан в аренду индивидуальному предпринимателю);
- 4) ИАЦ 1767МЗ, государственный номер В351 ЕМ 186, год выпуска – 2019;
- 5) ГАЗ 32212, государственный номер Т 406 ВК 186, год выпуска – 2015;
- 6) Лада Ларгус, государственный номер Е356 ОМ 186, год выпуска-2022.

Обслуживание и ремонт ТС проводится на основании заключенного контракта № 3 от 30.12.2021 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту ТС с ИП Семен Викторович Истомина, а также заключен контракт с ООО ТПП «Система» на проверку ТС с

использованием средств технического диагностирования при государственном техническом осмотре.

10.3. Работы по подготовке ТС к зимнему периоду будут проведены согласно плану мероприятий по подготовке учреждения к осенне-зимнему периоду, утвержденному приказом учреждения от 18.05.2022 № 231-о «Об утверждении плана мероприятий по подготовке учреждения к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов», срок исполнения проведения сезонного осмотра автотранспортных средств - октябрь 2022 года.

Заключение о готовности УСО к осенне-зимнему периоду: учреждение готово к эксплуатации в осенне-зимний период

Главный специалист отдела
реализации социальных программ



Э.А. Кадралиева


С актом проверки ознакомлены:

Заместитель директора
БУ «Мегионский комплексный центр
социального обслуживания населения»



Н.В. Полтанова

Начальник
Управления социальной защиты
населения по г. Мегиону




Т.А. Масленникова

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Один экземпляр передан:

директору БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»

 (подпись) 16.08.22 (дата получения)

Второй экземпляр приобщен в номенклатурное дело Управления социальной защиты населения по г. Мегиону _____